FOTOCHEMA, n. p., základní závod
HRADEC KRÁLOVÉ

FOMAPAN SPECIÁL
negativní filmy svitkové a děrované

FOMAPAN SPECIÁL je černobílý negativní film určený pro snímkovou černobílou fotografii.

Druhy:
120 — svitkový film
135 — 36 oboustranně děrovaný film šíře 35 mm v kazetě 135

Citlivost:
FOMAPAN SPECIÁL — 30 °ČSN (30 DIN, 800 ASA)

Vlastnosti:
Filmy Fomapan Speciál jsou černobílé negativní filmy s velmi vysokou citlivostí a s dalekou panchromatickou senzibilizací, určené pro fotografování za mimořádně nepříznivých světelných podmínek nebo při umělém osvětlení. Senzitometrická citlivost filmů je 30 °ČSN a jejich vlastnosti umožňují podexpozici na 39 °ČSN.

Expozice filmu:
Fomapan Speciál má citlivost 30 °ČSN. Lze ho exponovat při všech druzích osvětlení. Při denním nebo zářivkovém světle je možno exponovat jako 27 až 33 °ČSN, při žárovkovém jako 27 až 36 °ČSN. Při expozici je možné využívat všech filtrů běžných pro černobílou fotografii.

Upozornění:
Film vkládejte do přístroje ve stínu a nikdy ne na přímém slunci, jinak může dojít k znehodnocení začátku filmu.

Zpracování:
Exponovaný film zpracujte co nejdříve, protože dlouhé

skladování filmu v přístroji má za následek zhoršení kvality obrazu.
Vyvolávání probíhá v úplné tmě. Doporučenou vývojkou je Fomadon N a vyvolávací teplota 20 °C:

citlivost	doba vyvolání
27 — 30	9 minut
33 — 36	12 minut

Míchání ve vývojce se provádí prvních 15 sekund nepřetržitě a dále každých 30 sekund po dobu 5 sekund. Vyvolaný film se opláchne ve 2 % roztoku kyseliny octové nebo čisté vodě a ustaluje se 5 — 10 minut při 20 °C v kyselém ustalovači Foma. Ustálený film se pere asi 30 minut v tekoucí vodě. Před sušením se doporučuje film opláchnout v roztoku fotografického smáčedla, aby se zabránilo tvorbě skvrn od zaschlých kapek vody.

Skladování:

Filmy Fomapan Speciál je nutno skladovat při teplotě max. +5 °C. Nesmí být vystaveny prudkým změnám teploty. Aby se zabránilo orosení filmů vyjmutých z chladničky, je třeba ponechat je asi 3 — 6 hodin nerozbalené, aby se vyrovnala teplota uvnitř obalů. Do místa uskladnění nesmí pronikat škodlivé plyny a výpary např. sirovodík, čpavek, formalin, výpary z kanalizace, výpary organických rozpouštědel atd. a nesmí být v blízkosti radioaktivní látky, zdroje rentgenového záření nebo pronikavé radiace.

Reklamační podmínky:

Nejste-li s výsledky své práce spokojeni, předejte reklamovaný materiál zpracovaný i dosud nezpracovaný v původním obalu zároveň s ukázkami vad, jejich popisem a přesným způsobem zpracování prodejně, kde jste materiál zakoupili. Je-li Vaše reklamace oprávněná, bude Vám materiál nahrazen stejným množstvím téhož druhu.

Informace:

Všechny Vaše dotazy a připomínky ochotně vyřídí Obchodně technická služba, n. p. FOTOCHEMA, Nad Kazankou 36, 171 03 Praha 7, Trója — telefon 84 05 04.